

Occitanie, Hautes-Pyrénées
Mauvezin

ferme

Références du dossier

Numéro de dossier : IA65010085
Date de l'enquête initiale : 2012
Date(s) de rédaction : 2014
Cadre de l'étude : inventaire topographique
Degré d'étude : repéré

Désignation

Dénomination : ferme
Parties constituantes non étudiées : remise, fenil, poulailler, étable, toit à porcs

Compléments de localisation

Milieu d'implantation :
Références cadastrales : 2012, C1, 86

Historique

La parcelle était déjà bâtie en 1829. Cependant la ferme actuelle ne correspond pas aux bâtiments signalés sur le cadastre napoléonien. Les anciens bâtiments ont donc totalement disparu avant la construction de la ferme actuelle en 1869. Des travaux d'aménagement du logis ont probablement eu lieu durant le dernière quart du 20e siècle.

Période(s) principale(s) : 3e quart 19e siècle
Dates : 1869 (porte la date)

Description

La ferme est bâtie parallèlement à la route. Orientée vers le sud-est, l'élévation principale du logis était à l'origine percée de deux baies de part et d'autre de la porte d'entrée. Les encadrements de ces ouvertures sont en pierre de taille et le linteau porte la date 1869. Une troisième baie a été aménagée plus tardivement au sud de cette même élévation. Deux lucarnes témoignent d'un étage de comble aménagé. Les dépendances agricoles forment un L avec le logis. Une remise est surmontée d'un fenil clos par un treillis de bois tandis que l'étable occupait l'espace d'intersection de ses deux bâtiments. Le poulailler et le toit à porc terminaient l'aile agricole à l'est. Les toits sont en ardoise.

Éléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : maçonnerie, crépi
Matériau(x) de couverture : ardoise
Plan : plan régulier en L
Étage(s) ou vaisseau(x) : rez-de-chaussée, étage de comble
Type(s) de couverture : toit à longs pans, demi-croupe


Statut, intérêt et protection

Statut de la propriété : propriété privée

Illustrations




Détail du linteau gravé (1869).
Phot. Rémi Laffont
IVD65_20146500448NUCA



Porte d'entrée de la ferme.
Phot. Rémi Laffont
IVD65_20146500447NUCA



Vue de l'élévation principale
du logis depuis le nord-est.
Phot. Rémi Laffont
IVD65_20146500445NUCA



Plan de situation (cadastre 2012).
Phot. Marion Fourcayran
IVD65_20146500444NUCA



Vue de la ferme vers le sud.
Phot. Rémi Laffont
IVD65_20146500446NUCA

Auteur(s) du dossier : Marion Fourcayran

Copyright(s) : (c) Conseil départemental des Hautes-Pyrénées ; (c) Inventaire général Région Occitanie ; (c) Pays des Nestes



Détail du linteau gravé (1869).

IVD65_20146500448NUCA

Auteur de l'illustration : Rémi Laffont

Date de prise de vue : 2014

(c) Conseil départemental des Hautes-Pyrénées ; (c) Inventaire général Région Occitanie
communication libre, reproduction soumise à autorisation



Porte d'entrée de la ferme.

IVD65_20146500447NUCA

Auteur de l'illustration : Rémi Laffont

Date de prise de vue : 2014

(c) Conseil départemental des Hautes-Pyrénées ; (c) Inventaire général Région Occitanie
communication libre, reproduction soumise à autorisation




Vue de l'élévation principale du logis depuis le nord-est.

IVD65_20146500445NUCA

Auteur de l'illustration : Rémi Laffont

Date de prise de vue : 2014

(c) Conseil départemental des Hautes-Pyrénées ; (c) Inventaire général Région Occitanie
communication libre, reproduction soumise à autorisation



Plan de situation (cadastre 2012).

IVD65_20146500444NUCA

Auteur de l'illustration : Marion Fourcayran

Date de prise de vue : 2014

(c) Conseil départemental des Hautes-Pyrénées ; (c) Inventaire général Région Occitanie
communication libre, reproduction soumise à autorisation



Vue de la ferme vers le sud.

IVD65_20146500446NUCA

Auteur de l'illustration : Rémi Laffont

Date de prise de vue : 2014

(c) Conseil départemental des Hautes-Pyrénées ; (c) Inventaire général Région Occitanie
communication libre, reproduction soumise à autorisation